

令和3年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | |
|----|-----|--------------------------------------|--|---|--|---------------------|
| 48 | 1 | 市道 町屋南線 | 甲斐市中下条公園付近道路 | 交通量が多くスピードを出す車が非常に多い。歩道も狭くポールもないため通学時が危険。また横断する箇所に横断歩道がない場所がある。 | 【建設】 グリーンベルト、路面標示を実施します。 【警察】 横断歩道は、東側がカーブしており、見通しが悪く危険であるため、設置不可です。 【事務局】 児童への安全教育を学校に依頼します。 | 建設課 甲斐警察署 事務局 |
| 49 | 2 | 市道 東町松尾神社線 | 宮地地区天理教龍王分教会前道路 | 側溝にフタがないところがあり、道幅も狭く通学する児童が危険。 | 通行する児童へ個別に水路転落についての危険性を安全教育するよう学校に依頼します。 | 事務局 |
| 50 | 3 | 県道 甲府韮崎線 県道 中下条甲府線 市道 東町荒川線 | にぎりの徳兵付近道路 ・県道106号飯田通り ・パチンコABC付近道路 | ③-1 道路の通行も多く一時停止を無視する車も多い。 | 穂坂路へ児童注意等の路面表示を実施します。 | 建設課 |
| | | | | ③-2 横断歩道の塗装が薄くなっている。 信号待ちをするところにはガードするものがない。 | 【警察】 横断歩道の補修上申予定です。 【県】 東町交差点の巻き込み部にポラードを検討します。 | 甲斐警察署 山梨県 |
| | | | | ③-3 交通量が多く歩道と車道の区別が白線だけでわかりにくい。 | パチンコABCより以北の東側路肩にグリーンベルトを設置します。 | 山梨県 |
| 51 | 4 | 県道 敷島竜王線 市道 仲町上町線地先 市道 中学校天狗沢線 | 敷島中周辺道路 ・南側押しボタン信号横断歩道 ・しまむら裏道 上町南公民館前 | ④-1 敷島中学校周辺道路は交通量も多く、渋滞を避けるため裏道として通学路をスピードを出して通行する車もある。 | 上町南公民館前に児童注意等の路面表示を実施します。 | 建設課 |
| | | | | ④-2 旗振りをする人のいる場所で信号無視する車もいる。横断歩道が薄くなっている。 | 【警察】 横断歩道は現状、補修対象外です。 【県】 本区間では電線の地中化の事業を計画しており、この事業に伴う舗装復旧範囲については現在計画中です。 | 甲斐警察署 山梨県 |
| | | | | ④-3 用水路であるので、増水時は水があふれて危険な時もある。 | 通行する児童へ個別に水路の危険性について安全教育するよう学校に依頼します。 | 事務局 |

令和3年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|----|----------------------------|-----------------|--|---|-------------------|
| 52 | 5 県道 甲府韮崎線 市道 東町西2号線 | 敷島小学校付近道路 | 道幅も歩道も狭いため登校時間帯にスピードを出す車があり危険である。T字路などは死角となる場所が多い。山の手通り（北バイパス）も歩道と車道の間には植木があるがガードレール等はない。また、民家の中にはブロック塀が老朽化し、地震時に倒壊する危険性があるところもある。 | 【建設】 児童注意等の路面表示を実施します。 【県】 沿線民家への進入路を除き、防護柵同等の機能を有する縁石及び植樹帯が整備済みです。 【事務局】 民家のブロック塀については、災害時などの予測される危険について、通行する児童へ学校から具体的に安全教育するよう学校に依頼します。 | 建設課 山梨県 事務局 |
| 53 | 6 県道 敷島竜王線 県道 甲府韮崎線 | 敷島総合文化会館入口信号 | 交通量が多くバスの出入りも激しい。信号機に右折表示がないため児童が横断中でも進入する車がある。横断歩道が薄くなっている。巴里の前の歩道に車が停車していることが通行の妨げになっていることがある。 | 【警察】 横断歩道は、補修済みです。右折矢印は、右折レーンがないため、右折矢印の追加は不可です。 【県】 巻き込み部にボラードを検討します。 | 甲斐警察署 山梨県 |
| 54 | 7 県道 甲府韮崎線 県道 甲斐中央線 | 甲斐市中下条西町交差点周辺道路 | ⑦-1 旗振り当番がついているが、児童が渡りきらないのに通行しようとする車がある。交通量も多い。また横断歩道も薄く見えにくくなっている。 | 横断歩道は、補修済みです。交差点カメラは、取り締まりをする目的ではないため、設置不可です。 | 甲斐警察署 |
| | | | ⑦-2 交差点からハッピードリンク前の道路は車や自転車の通行も多く、途中で道幅が狭くなるため危険。 | 道路拡幅は現時点で完成までの見込みはありません。車道及び歩道の幅員が狭いため歩車道境界ブロック上に追加でラバーポールを検討します。 | 山梨県 |
| 55 | 8 市道 町屋宮地線 | 小僧寿司敷島店付近 | 歩道がなく朝の通勤時には車がスピードを出して通過する車がある。北側三叉路・変則四叉路は停止線もなく見通しも悪い。 | 【建設】 外側線の設置を舗装工事の際に併せて行います。 【防災】 カーブミラーを調整しました。 | 建設課 防災危機管理課 |

令和3年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|----|-------------------------|----------------|--|---|--------------|
| 56 | 9 市道 三島ノ木宅造3号線 | 甲斐市中下条ローソン北側道路 | 裏道になっているためスピードを出す車が多い。T字路は車の飛び出しも多い。 | 【建設】 児童注意等の路面表示を実施します。 【警察】 規制をしていない箇所のため、取り締まりは不可です。立哨活動を検討します。 | 建設課 甲斐警察署 |
| 57 | 10 県道 甲府韮崎線 市道 西町寺前線 | ふかふかパン付近道路 | 道幅が狭く側溝もあるため大きな車が通過すると危険。駐車場への出入り車も多い。 | 市道には「子ども飛び出し注意」の路面表示、パン屋の駐車場内には「車注意」の表示があるため、通行する児童へ個別に安全教育をするよう学校に依頼します。 | 事務局 |
| 58 | 11 市道 三味堂御証作線 | サンドラッグ裏道 | 朝の通勤時にスピードを出す車が多く、自転車と車との接触事故も過去にあった。 | 児童注意等の路面表示を実施します。 | 建設課 |
| 59 | 12 市道 生蓮寺5号線 | 山口動物病院西側道路 | 歩道の白線がない。 | 外側線の再塗装を行います。 | 建設課 |

令和3年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島小学校】

| 番号 | | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|----|----|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-------|
| 60 | 13 | 市道 境大下条線 市道 前田金ノ宮線 | 西町地区五味酒店前 | 交通量も多く見通しも悪い。 | 信号機は、建柱場所がないため、設置不可です。 横断歩道は、補修上申予定です。 | 甲斐警察署 |
| 61 | 14 | 市道 町屋宮地線 | 元敷島幼稚園の北側十字路 | 通勤時にスピードを出す車が多い。 | 児童注意等の路面表示を実施し、停止線を設置します。 | 建設課 |
| 62 | 15 | 市道 中学校天狗沢線 | 甲斐市島上条556-1 アクティブ乙黒付近 | 自動販売機前の側溝にフタがないため、落ちる危険がある。 | 児童への安全教育を学校に依頼します。 | 事務局 |
| 63 | 16 | 市道 東町町屋線 市道 中町大下条線 | 町屋の点滅信号 | 十字路の点滅信号で、中学生の自転車や通勤の車が多く危険性が高い。 | 赤点滅信号から、一時停止標識へ変更を検討中です。 | 甲斐警察署 |